



## CERTIFICATO DI ISPEZIONE / INSPECTION CERTIFICATE

N. P3889

FARCODERMA SPA

INDIRIZZO SEDE LEGALE

IT - 24050 TORRE PALLAVICINA (BG) - VIA SONCINO, 9

UNITA' OPERATIVE/OPERATIVE UNITS

IT - 24050 TORRE PALLAVICINA (BG) - VIA SONCINO, 9

Con il presente si attesta che l'Ispezione ha dato esito positivo relativamente all'applicazione delle procedure di Buona Pratica di Fabbricazione (GMP) redatte **dall'Azienda sopra indicata** per ottemperare a quanto richiesto dal "Code Of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, part 111" per la:

*With this document we hereby declare that the Inspection has succeeded with reference to the application of the GMP procedures defined by Company indicated above to satisfy requirements in "Code Of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, part 111" for the activity of:*

**GMP IA**

***Produzione per conto terzi di integratori alimentari in forma solida e liquida.***

***Contract manufacturing of food supplements in solid and liquid form.***

Data di Ispezione / Inspection date: 14 e 31 gennaio 2025

Data di emissione del Certificato di Ispezione / Certificate of Inspection emission date: **17/02/2025**

Data entro cui avverrà la prossima Ispezione così come indicato nel contratto tra CERTIQUALITY Srl e l'Azienda sopra indicata (Nota: un anno dall'Ispezione precedente): GENNAIO 2026

*As defined in the agreement between CERTIQUALITY and the Company indicated above, next Inspection should be carried out by (Note: one year after previous Inspection): JANUARY 2026*

Marco Martinelli - Il Presidente/The President

Il presente documento è relativo a quanto verificato nel momento e nel luogo dell'Ispezione e pertanto CERTIQUALITY Srl non è in alcun modo responsabile di quanto possa avvenire in luoghi o momenti successivi e non assolve l'Azienda sopra indicata dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dei suoi Clienti e dal rispetto delle norme che regolano la sua attività.

L'elenco delle procedure sottoposte a Ispezione è riportato in allegato al rapporto di Ispezione n. 149366 del 14+31/01/2025.

*This document is limited to date and place of Inspection only and therefore CERTIQUALITY Srl shall not be considered responsible for what could happen in different places or later time. Our Inspection does not absolve the Company indicated above from his contractual obligations towards his Clients and from the respect of laws governing its activity.*

*List of verified procedures is reported in annex to Inspection report n. 149366 of 14+31/01/2025.*